



Azienda Servizi Municipalizzati  
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

**DETERMINA**  
N. *420*/19 DEL 19.09.2019

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Gullotta Service s.r.l.**

**CIG**

**Settore Urbano**

**Beneficiario: Gullotta Service s.r.l.**

**Importo: 195,63 Euro**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

**che** l'autobus IVECO Europolis targato FM376XL presentava problemi al retarder come può evincersi dall'allegata scheda di intervento tecnico;

**che** il tipo di intervento è strettamente connesso al cambio automatico e va eseguito in officine specializzate;

**che** è stata incaricata della riparazione la ditta Gullotta Service S.r.l. di Taormina in quanto è l'officina specializzata più vicina con assistenza ai cambi ZF e ha eseguito il montaggio del cambio di velocità sullo stesso autobus;

**che** la stessa ditta per il lavoro eseguito ha presentato la seguente fattura:

n° 1088 del 12-09-2019 di Euro 195,63 IVA compresa;



# Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

**che** bisogna disporre la liquidazione della fattura indicata alla ditta Gullotta Service S.r.l. per l'importo totale, compreso IVA, di €. 195,63;

**visto** la verifica di collaudo di cui alla scheda di intervento tecnico allegata;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

## **Tutto ciò premesso**

### **Determina**

Liquidare la fattura in premessa meglio specificata alla ditta Gullotta Service S.r.l. di Taormina per l'importo totale, compreso IVA, di €. 195,63.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo



Veicolo IVECO EUROPOCIS

targa FM376XL

Settore URBANO

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: IL RETARDEE NON FUNZIONA, L'AUTOBUS  
RESTA FRENATO

Interventi da eseguire RICERCA DEL GUASTO AL RETARDEE

I meccanici ASM

*Calderone*  
*Le Pisto*

Interventi eseguiti CONTROLLO RETARDEE, SOST. VACUOLA  
PRESSIONE STOP E DUPLEX

Verifica di collaudo GUASTO RIPARATO A REGOLA D'ANTE

I meccanici ASM

*Calderone*  
*Le Pisto*

V. 13/8/19

Il Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello

*[Signature]*