



**DETERMINAZIONE**  
N. *406*/19 DEL 11.09.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Lo Cascio Giuseppe

**CIG**

**Settore Urbano**

**Beneficiario:** Lo Cascio Giuseppe

**Importo: 256,00 Euro**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

**che** il furgone Citroen Berlingò targato CZ980XN in dotazione al settore acquedotto necessitava di un controllo dell'impianto dell'aria condizionata e anche della ricarica di gas dello stesso, come si evince dall' allegata scheda di intervento tecnico;

**che** per il genere di intervento, si è reso necessario effettuare i lavori del mezzo sopra menzionato presso un'officina esterna fra quelle iscritte nell'albo dei fornitori di fiducia di ASM;

**che** per i motivi anzidetti e per consentire il normale svolgimento dei servizi, ASM per i lavori di cui sopra ha incaricato l'officina Lo Cascio Giuseppe di Santa Teresa di Riva (ME), iscritta nell'albo dei fornitori di ASM ed in regola con il DURC;

**che** la ditta Lo Cascio Giuseppe ha presentato la seguente fattura:



**Azienda Servizi Municipalizzati**  
**TAORMINA**

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

n° 178/2019 del 02-08-2019 Euro 256,00

**che** bisogna disporre la liquidazione della fattura indicata alla ditta Lo Cascio Giuseppe per l'importo totale, compreso IVA, di **€. 256,00**;

**visto** il verbale di collaudo;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Tutto ciò premesso**

**Determina**

Liquidare e pagare la fattura in premessa meglio specificata alla ditta Lo Cascio Giuseppe di Santa Teresa di Riva (ME) per l'importo totale, compreso IVA, di **€. 256,00**.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo



Veicolo CITROËN BERLINGO targa CZ 980XN  
Settore ACQUEDOTTO

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: ..NON FUNZIONA L'ARIA CONDIZIONATA, ATTACCA E STACCA E NON RAFFREDDA.

Interventi da eseguire CONTROLLO IMPIANTO, EVENTUALE RICARICA GAS REFRIGERANTE

I meccanici ASM

Interventi eseguiti RICARICA GAS, SOST. FILTRO E CONTROLLO IMPIANTO.

Verifica di collaudo VEICOLO RIPRISTINATO NEI FUNZIONAMENTI

I meccanici ASM

V. Taormina, 10/9/11

Il Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello